

⚠ WARNING



All operators must read, study, understand and comply with all warnings and operating instructions on both sides of this safety slip and those instructions provided with your power tool before using this brush.

⚠ ADVERTENCIA

Todos los operadores deben leer, estudiar, comprender y cumplir todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento que aparecen en ambos lados de esta hoja de seguridad, así como las instrucciones que se facilitan con la herramienta eléctrica antes de usar este cepillo.

⚠ AVERTISSEMENT

Tous les opérateurs doivent lire, étudier et comprendre et se conformer à tous les avertissements et d' exploitation des instructions sur les deux côtés de ce feuillet de sécurité et les instructions fournies avec votre outil électrique avant d'utiliser cette brosse.



Safety glasses and full face shields must be worn by users and others in area. Persons within 50 or more feet may be within danger zone. See ANSI/ISEA Z87.1



Observe all speed restrictions. Maximum RPM or Maximum Safe Free Speed (MSFS), See ANSI 3.1.8



Tool guards must be kept in place at all times.



Appropriate protective gloves must be worn.



Appropriate protective clothing must be worn.

Los usuarios y otros en la zona deben utilizar lentes de seguridad y protectores faciales. Las personas dentro de 50 o más pies pueden estar dentro de la zona de peligro. Vea la norma ANSI/ISEA Z87.1

Lunettes de sécurité et écrans faciaux doivent être porté par les utilisateurs et d'autres dans la région. Les personnes à l'intérieur de 50 pieds ou plus peuvent être au sein de la zone de danger. Voir la norme ANSI/ISEAZ87.1

Observe las restricciones de velocidad. Máxima RPM o Máxima Velocidad Libre Segura (MSFS). Consulte ANSI 3.1.8

Respecter toutes les restrictions de vitesse. Maximale RPM ou Maximale Coffre-fort Gratuit Vitesse (MSFS). Voir ANSI 3.1.8

Los protectores deben mantenerse en su lugar, en todo momento.

Des protecteurs doivent être maintenus en place en tout temps.

Guantos de protección adecuados deben ser usados.

Des gants protecteurs appropriés doivent être portés.

Ropa de protección adecuada debe ser utilizada.

Vêtements de protection appropriés doivent être utilisés.

Over

Encima

Sur



Wear respiratory protection against dust and fumes (see ANSI Z88.2).



Comply with the Safety Standard ANSI B165.1 "Safety Requirements - Power Brushes". Inspect brushes before mounting for damage, rust or other type of deterioration. Jog to partial speed for one minute before increasing to operating speed. During this time no one is to be in front of or in line with the brush. Never exceed Maximum RPM on the Brush.

Usar protección respiratoria contra el polvo y los vapores (véase ANSI Z88.2).

Porter une protection respiratoire contre les poussières et des fumées (voir ANSI Z88.2).

Cumplir con los estándares de seguridad ANSI B165.1 "Requisitos de seguridad - Cepillos de energía". Antes del montaje, inspeccione los cepillos por daños, oxidación u otro tipo de deterioro. Corra por un minuto a velocidad parcial antes de aumentar a la velocidad normal de operación. Durante este tiempo, nadie debe estar en frente o en linea directa con el cepillo. Nunca exceda Max. RPM marcadas en el cepillo.

Se conformer à la norme de sécurité ANSI B165.1 " Exigences de sécurité- Brosse Électriques ". Avant de monter les balais inspecter les pour les dommages, la rouille ou autre type de détérioration. Avant de passer à la vitesse de fonctionnement, accélérer la brosse partiellement. Pendant ce temps, nul ne peut être devant ou en ligne avec la brosse. Ne jamais dépasser Max. RPM marqué sur la brosse.